

Telakointiraportti ME/A Airisto 14.11-5.12.2019

- Pohja- ja laitaventtiilit: Avaus, kunnostus, pakkaus uusilla tiivisteillä.
- Potkuri- ja peräsinakselit: Välyksien mittauss, pöytäkirjat liitteenä.
- Ankkuriketjut/ ankkuripeli: Ankkuriketjujen alaslekotus, lukkojen maalaus, ankkuriboxin välipohjien hiekkapuhallus + maalaus. Ankkuriboxin pohjan ruosteharjaus, paksuusmittaus (7-7,5 mm), maalaus. Ankkuripelin sb- puolen kapilaaripyörän kiilan lukitseminen akseliin.
- Juomavesitankit: Pesu, paikkamaalaus, klooraus myös käyttövesilinja, huuhtelu.
- Polttoainetankit: Pesu, (ei päivätankki)
- Painolastitankit: Tarkistus. Sb- puolen keskitankin hiekkapuhallus ja maalaus 2x Jotacote Universal N10.
- Harmaa/ mustavesitankki: Pesu. Pohjan paksuusmittauksessa todettu pohjalevyjen painuneen sisään n. 20-25mm kaarivälillä #18-19 sekä runsaasti syöpyneen. Vaurioalue avattu, #18 painunut kasaan. Tarkempi paksuusmittaus poikittais- ja pitkittäiskaarissa osoitti levynvahvuuksien olevan alarajoissa. Tankki korjattu Insinööritoimisto ILS:n laatiman korjaussuunnitelman mukaisesti. Hiekkapesu/ hiekkapuhallus + maalaus 2x Jotacote Universal N10, Petri Hirvensalon (Nor - maali Oy) tekemän tarkastuksen perusteella. Polttoaineen peilausputkien uusinta, vanhan suihkun lattiakaivon sokeointi. Tunkeumaväri testit myös # 21 alareuna.

- Pohja - ja laidat: Korkeapainepesu, hiekkapesu/ hiekkapuhallus, maalaus 2x Jotacote Universal N10 + Seaquntum Classic S DR.

Pansio 6.12.2019

Mikko Laaksonen